



1 C=0 M=0 Y=100 K=0	9 C=0 M=100 Y=100 K=0	17 C=20 M=0 Y=100 K=0	25 C=100 M=0 Y=40 K=10	33 C=40 M=100 Y=0 K=0
2 C=0 M=20 Y=100 K=0	10 C=0 M=100 Y=80 K=20	18 C=50 M=0 Y=100 K=0	26 C=100 M=0 Y=30 K=0	34 C=60 M=100 Y=0 K=10
3 C=0 M=20 Y=100 K=20	11 C=0 M=100 Y=100 K=30	19 C=40 M=0 Y=100 K=30	27 C=60 M=40 Y=0 K=0	35 C=2 M=2 Y=2 K=12
4 C=0 M=40 Y=100 K=0	12 C=0 M=100 Y=100 K=60	20 C=60 M=0 Y=100 K=60	28 C=100 M=0 Y=0 K=0	36 C=5 M=5 Y=5 K=25
5 C=0 M=70 Y=100 K=0	13 C=0 M=100 Y=40 K=30	21 C=100 M=0 Y=100 K=0	29 C=100 M=40 Y=0 K=0	37 C=8 M=8 Y=8 K=40
6 C=0 M=70 Y=100 K=40	14 C=0 M=100 Y=0 K=20	22 C=100 M=0 Y=100 K=30	30 C=100 M=70 Y=0 K=0	38 C=10 M=10 Y=10 K=70
7 C=0 M=60 Y=100 K=70	15 C=0 M=100 Y=0 K=0	23 C=100 M=0 Y=60 K=40	31 C=100 M=80 Y=0 K=20	39 C=0 M=0 Y=0 K=100
8 C=0 M=50 Y=15 K=0	16 C=20 M=50 Y=0 K=0	24 C=100 M=0 Y=60 K=10	32 C=100 M=80 Y=0 K=50	40 C=75 M=68 Y=67 K=100

• با در نظر گرفتن تغییرات در شرایط محیطی، احتمال تغییر رنگ چاپ شده نسبت به رنگ های فوق تا ۲۰% وجود دارد.